

工安警訊

製造鋁鎂合金零件，請注意研磨修邊產生的靜電

，可能引起粉塵爆炸

鋁鎂合金係輕金屬，廣泛應用於手機、筆記型電腦外殼、自行車的車架等，鋁鎂合金產品鑄造成型後，常需研磨修邊，將多餘部分修掉，因此產生很多微細鋁鎂合金粉塵(該粉塵最小發火能量約30-40mJ，係為易引爆金屬粉塵)；又因使用研磨機的研磨部分為橡膠製，產生射柱放電(propagating brush discharge)^{1,2,3,4,5,6}，導致粉塵爆炸。台灣地區鋁鎂合金工廠，都曾發生爆炸，發生粉塵爆炸機率為100%。最初爆炸後，再引爆通風管內、地面、桌面的鋁鎂合金，所以爆震波貫穿全廠。因此發生爆炸，受災面積廣泛，受傷人數眾多，所以工廠發生倒閉情形，時有所聞。



圖1 研磨機修整鋁鎂合金零件情形，桌面蓄積許多鋁鎂合金粉末
(該勞工未於排氣設備下作業)



圖 2 工廠玻璃破裂，係因研磨機研磨時產生靜電引燃鋁鎂粉末後，接著引爆通風管線累積的鋁鎂合金粉末，爆震波流竄全廠

老闆注意！

製造鋁鎂合金零件，請注意研磨修邊產生的靜電
，可能引起粉塵爆炸

設備改善

1. 利用水霧產生器，噴至研磨處，減少靜電的產生。
2. 考慮使用導電橡膠研磨。
3. 桌面下應設計水槽，使鋁鎂合金研磨後，產生的粉塵掉入水中，以減少粉塵飛揚。
4. 設計水簾式氣櫃，作業工作台放於氣櫃內。研磨產生之粉塵直接進入水幕，而後在收集。
5. 通風管需使用水沖洗，常清除通風管黏積鋁鎂合金。
6. 工廠內機器幫浦，內部葉片不可用塑膠製，以免產生靜電，並且清除機器內部積存之鋁鎂合金粉塵。

提供緊急應變設備

1. 提供適當之滅火設備。
2. 提供緊急眼睛沖洗設備。

提供教育訓練

1. 訓練員工安全操作步驟。
2. 訓練勞工緊急應變相關訓練，例如消防滅火訓練。

提供救護訓練

1. 確保勞工熟悉急救步驟。
2. 確認緊急救護之醫院。

勞工注意

製造鋁鎂合金零件，請注意研磨修邊產生的靜電，可能引起粉塵爆炸

工作場所操作注意要點

1. 注意鋁鎂合金研磨後粉塵是否掉入水中。
2. 通風管需注意是否有水霧噴灑。
3. 工廠內如積存鋁鎂合金粉塵堆，均需用大量水浸濕(注意不可以
用微量水，鋁鎂合金與水反應之放熱，可能使粉塵堆溫度上升，
導致大爆炸⁴⁾)
4. 常以水清除地面殘存鋁鎂合金粉塵。
5. 鋁鎂合金粉塵廢棄物，應先鈍化後運出廠外。。
6. 作業時不得抽菸；勞工必須著抗靜電鞋等裝備。
7. 演練緊急狀況之程序，熟悉滅火器之使用。

爆炸後緊急處理要點

1. 了解緊急處理步驟和處理設備放置位置。
2. 假如工人停止呼吸，立即移出爆炸區域，實施心肺復甦術
(CPR)，立即請求醫療協助，並保持患者體溫。

參考文獻

1. H.C. Wu*, H.J. Ou, H.C. Hsiao, T.S. Shih, 2010, "Explosion Characteristics of Aluminum Nanopowders", *Aerosol and Air Quality Research*, 10(1), 38-42
2. H.C. Wu*, Y.C. Kuo, Y.H. Wang, C.W. Wu, H.C. Hsiao, 2010, "Study on Safe Air Transporting Velocity of Nanograde Aluminum, Iron, and Titanium", *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 23, 308-311
3. H.C. Wu*, R. C. Chang, H.C. Hsiao, 2009, "Research of Minimum Ignition Energy for Nano Titanium Powder and Nano Iron Powder", *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 22, 21-24.
4. T. Matsuda, M. Yamaguma, 2000, "Tantalum dust deflagration in a bag filter dust-collecting device", *Journal of Hazardous Materials*, 77, 33-42
5. M. Bailey, P. Hooker, P. Caine, N. Gibson, 2001, "Incendivity of electrostatic discharges in dust clouds: the minimum ignition energy problem", *Journal of Loss Prevention in the Process Industries*, 14, 99-101.
6. M. Glor, 2005, "Electrostatic ignition hazards in the process industry", *Journal of electrostatics*, 63, 447-453
7. Y.C. Kuo*, H.K. Huang and H.C. Wu, 2008, "Thermal characteristics of aluminum nanoparticles and oilcloths", *Journal of Hazardous Materials*, 152(3), 1002-1010

如有任何疑問，請洽勞工委員會勞工安全衛生研究所

地址：台北縣汐止市橫科里橫科路 407 巷 99 號

聯絡人：吳研究員鴻鈞 (H.C. Wu)

電話：02-26607600-227

傳真：02-26607732